

trommel	nr	onderwerp	probleem/constatering	tip
8	1	natuur en leefomgeving	opruimen van autowrakken en boomstronken	
8	2	verkeersveiligheid	veel te snel rijden op Duurkampenweg	
8	3	verkeersveiligheid	veel te groot verkeer	
8	4	verkeersveiligheid	Duurkampenweg	borden aan beide kanten: Alleen bestemmingsverkeer
8	5	verkeersveiligheid	te hard rijden-Holtstraat	vaker snelheidscontroles
8	6	verkeersveiligheid	asielzoekers op 80 km-weg	bordje: 'Ter Apel AZC' bij richtingaanwijzer
8	7	verkeersveiligheid	Viaductstraat/Bergweg	60km-zone; wegen verleggen/aanpassen
8	8	verkeersveiligheid	Viaductstraat/Bergweg	rotonde
8	9	verkeersveiligheid	Viaductstraat/Bergweg	50km-bord na splitsing Viaductstraat/Bergweg
8	10	natuur en leefomgeving	Viaductstraat niet goed zichtbaar voor hulpdiensten	naambordje tegenover garage Vording
8	11	verkeersveiligheid	snelheid Viaductstraat	rotonde Viaductstraat/Bergweg
8	12	verkeersveiligheid	Duurkampenweg te smal voor zwaar verkeer	afsluiten voor doorgaand verkeer
8	13	verkeersveiligheid	zwaar verkeer	
8	14	verkeersveiligheid	hard rijden	
8	15	verkeersveiligheid	spoorvorming bij fietsoversteekplaats Viaductstraat	straat herleggen
8	16	natuur en leefomgeving	ongemaaide bermen	maaien
8	17	natuur en leefomgeving	geen stoep	bermen schoonmaken
8	18	natuur en leefomgeving	2 straten gebruiken	bewoners van Holtstraat niet meer uitrit hebben aan Duurkampenweg
8	19	verkeersveiligheid	Duurkampenweg: sluipverkeer, hardrijders	aanpassingen
8	20	natuur en leefomgeving	Duurkampenweg	bewoners van Holtstraat motiveren om autowrakken en stenen op te ruimen
8	21	natuur en leefomgeving	Duurkampendwarsweg: betonblokken scheef	betonblokken recht zetten
8	22	verkeersveiligheid	gevaarlijke fietsoversteek Viaductstraat v.a. Valthe	borden 'Pas Op Kinderen'